



## **ANÁLISIS DE CONDUCTIVIDAD**


### **DATOS DEL SOLICITANTE Y DE LA FINCA**

EMPRESA:	ICASUR
FINCA:	ICASUR
DEPARTAMENTO:	VALLE
TELEFONO:	9572-0421
ANÁLISIS SOLICITADO:	CONDUCTIVIDAD EN AGUA DE POZO
FECHA:	17/05/2024

### **RESULTADOS POZO N°1**

TIPO DE ANÁLISIS	RESULTADOS
CONDUCTIVIDAD	24.6 mS/cm
SALINIDAD	12 mg/l
HIERRO	0.98 mg/l

**Observaciones:**

  
CHRISTOPHER SARMIENTO

**Fertilizantes del Norte  
S.A. de C.V.**  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.



## **ANÁLISIS DE CONDUCTIVIDAD**

### **DATOS DEL SOLICITANTE Y DE LA FINCA**

<b>EMPRESA:</b>	ICASUR
<b>FINCA:</b>	ICASUR
<b>DEPARTAMENTO:</b>	VALLE
<b>TELEFONO:</b>	9572-0421
<b>ANÁLISIS SOLICITADO:</b>	CONDUCTIVIDAD EN AGUA DE POZO
<b>FECHA:</b>	17/05/2024

### **RESULTADOS POZO N°2**

<b>TIPO DE ANÁLISIS</b>	<b>RESULTADOS</b>
<b>CONDUCTIVIDAD</b>	22.5 mS/cm
<b>SALINIDAD</b>	12 mg/l
<b>HIERRO</b>	1.05 mg/l

### **Observaciones:**

  
**CHRISTOPHER SARMIENTO**

**Fertilizantes del Norte  
S.A. de C.V.  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.**

## ANÁLISIS DE CONDUCTIVIDAD

### DATOS DEL SOLICITANTE Y DE LA FINCA

EMPRESA:	ICASUR
FINCA:	ICASUR
DEPARTAMENTO:	VALLE
TELEFONO:	9572-0421
ANÁLISIS SOLICITADO:	CONDUCTIVIDAD EN AGUA DE POZO
FECHA:	17/05/2024

### RESULTADOS POZO N°3

TIPO DE ANÁLISIS	RESULTADOS
CONDUCTIVIDAD	20.5 mS/cm
SALINIDAD	12 mg/l
HIERRO	1.62 mg/l

### Observaciones:

  
CHRISTOPHER SARMIENTO

**Fertilizantes del Norte  
S.A. de C.V.**  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.



## ANÁLISIS DE CONDUCTIVIDAD

### DATOS DEL SOLICITANTE Y DE LA FINCA


EMPRESA:	ICASUR
FINCA:	ICASUR
DEPARTAMENTO:	VALLE
TELEFONO:	9572-0421
ANÁLISIS SOLICITADO:	CONDUCTIVIDAD EN AGUA DE POZO
FECHA:	17/05/2024

### RESULTADOS POZO N°4

TIPO DE ANÁLISIS	RESULTADOS
CONDUCTIVIDAD	22.4 mS/cm
SALINIDAD	11 mg/l
HIERRO	1.03 mg/l

### Observaciones:

**Fertilizantes del Norte  
S.A. de C.V.**  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.



CHRISTOPHER SARMIENTO

## ANÁLISIS DE CONDUCTIVIDAD

### DATOS DEL SOLICITANTE Y DE LA FINCA

EMPRESA:	ICASUR
FINCA:	ICASUR
DEPARTAMENTO:	VALLE
TELEFONO:	9572-0421
ANÁLISIS SOLICITADO:	CONDUCTIVIDAD EN AGUA DE POZO
FECHA:	17/05/2024

### RESULTADOS POZO N°5

TIPO DE ANÁLISIS	RESULTADOS
CONDUCTIVIDAD	21.4 mS/cm
SALINIDAD	11 mg/l
HIERRO	1.35 mg/l

Observaciones:

**Fertilizantes del Norte  
S.A. de C.V.**  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

  
CHRISTOPHER SARMIENTO

## ANÁLISIS DE CONDUCTIVIDAD

### DATOS DEL SOLICITANTE Y DE LA FINCA

EMPRESA:	ICASUR
FINCA:	ICASUR
DEPARTAMENTO:	VALLE
TELEFONO:	9572-0421
ANÁLISIS SOLICITADO:	CONDUCTIVIDAD EN AGUA DE POZO
FECHA:	17/05/2024

### RESULTADOS POZO N°6

TIPO DE ANÁLISIS	RESULTADOS
CONDUCTIVIDAD	23.8 mS/cm
SALINIDAD	12 mg/l
HIERRO	1.68 mg/l

### Observaciones:

  
CHRISTOPHER SARMIENTO

**Fertilizantes del Norte**  
**S.A. de C.V.**  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.





## **ANÁLISIS DE CONDUCTIVIDAD**

### **DATOS DEL SOLICITANTE Y DE LA FINCA**

EMPRESA:	ICASUR
FINCA:	ICASUR
DEPARTAMENTO:	VALLE
TELEFONO:	9572-0421
ANÁLISIS SOLICITADO:	CONDUCTIVIDAD EN AGUA DE POZO
FECHA:	07/05/2024

### **RESULTADOS POZO N°7**

TIPO DE ANÁLISIS	RESULTADOS
CONDUCTIVIDAD	22.8 mS/cm
SALINIDAD	11 mg/l
HIERRO	1.73 mg/l

### **Observaciones:**

  
\_\_\_\_\_  
**CHRISTOPHER SARMIENTO**

**Fertilizantes del Norte  
S.A. de C.V.  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.**